

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第二十九批 2026年6月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3JL202606060018	贺裕绿源牧业有限公司，向附近土地内直排养殖粪污，有异味。	通化市辉南县	群众身边的生态环境问题	经查，群众反映问题属实。 2026年6月7日，辉南镇人民政府、通化市生态环境辉南县分局前往贺裕绿源牧业有限公司调查核实。 该养殖场现存栏生猪约400头，环保手续齐全，配有防渗储粪池，粪污贮存经发酵后还田。现场核查发现，该养殖场部分粪污、生产废水未有效收集处理，经南侧人工沟渠直排至下游林地，产生异味。	属实	对环境违法行为依法查处，规范养殖粪污收储运全流程管理，从源头防范养殖粪污污染和异味问题。	辉南县已责令该企业立即停止违法排污行为，完成粪污清理，对现有排放沟渠进行封堵。2026年6月11日，通化市生态环境局辉南县分局对该企业涉嫌违法排污行为依法立案调查（通市环罚立字〔2026〕24号）。	阶段性办结	无
2	X3JL202606060065	立东工程建筑有限公司，在通化建天福建材有限公司厂区内堆放粉煤灰，无三防措施有扬尘，雨天随雨水流入河流。	通化市通化县	涉及公共利益的生态环境问题	经查，群众反映部分属实。 2026年6月7日，通化市生态环境局通化县分局前往通化建天福建材有限公司调查核实。 1.关于群众反映“立东工程建筑有限公司，在通化建天福建材有限公司厂区内堆放粉煤灰”问题，该问题部分属实。通化建天福建材有限公司实为通化天福建材有限公司。经现场核查，该企业自2018年停产，至今未恢复生产，近年来，与立东公司之间并未签署关于堆放粉煤灰的协议，立东公司也未在该企业厂区内堆放粉煤灰。经深入排查，距离天福建材有限公司500米处的通化成坤建材公司院内（二密镇葫芦套村），堆放7.265416万吨粉煤灰，为立东公司于2026年1月份与通化成坤建材公司签订协议后堆放至此。 2.关于群众反映“无三防措施有扬尘”问题，该问题属实。通化成坤建材公司院内堆放的粉煤灰存在部分苫盖不完整、地面防渗膜铺设不规范、未设置围挡等环境违法问题，作业期间存在扬尘污染问题。 3.关于群众反映“雨天随雨水流入河流”问题，该问题部分属实。通化成坤建材公司周边建有围墙，围墙外侧有排水沟，堆场距离最近的哈泥河约800米，之间建有农户种植大棚，周边无明显的径流渠道，不存在粉煤灰外溢情况，场地周围未发现排水痕迹，雨季随雨水流入河流的可能性较小。	部分属实	依法查处违法行为。强化“三防”措施，避免环境污染。	2026年6月9日，通化市生态环境局通化县分局对通化成坤建材公司堆场涉嫌未采取“三防”措施等环境违法行为进行立案调查。将督促企业尽快整改，完善污染防治设施，消除污染风险。	阶段性办结	无